


# インテル® FPGA : アクティブ・シリアル・コンフィギュレーションが成功しないときのチェックシート

このチェックシートは、インテル® FPGA のアクティブ・シリアル・コンフィギュレーションにおいて問題が発生した際に、その要因を確認するために活用してください。基板と FPGA の接続に不良があると、コンフィギュレーションは正常に実行されない可能性があります。以下のチェックポイントをひとつずつクリアしながら、基板の状況を確認しましょう。もし基板に問題がある場合には、直ちに改善を図りましょう。

対象デバイス・ファミリ Stratix® シリーズ : Stratix® V, Stratix® IV / Arria® シリーズ : Arria® 10, Arria® V, Arria® II / Cyclone® シリーズ : Cyclone® 10, Cyclone® V, Cyclone® IV



まだ解決できない！そんな時は…

rev.2.0



マクニカフォーラムで質問する  
<https://forum.macnica.co.jp/>

または



お問い合わせフォームから質問する  
<https://service.macnica.co.jp/contact>

MACNICA Online Service